

Projektgenehmigung

Schadensdokumentation:



Abgesackte Fahrbahn am Widerlager



Betonschäden an der Überbauunterseite



Betonschäden und Aussinterungen an der Überbauunterseite



Verrostete Lagerplatte, Betonabplatzung an Lagersockel



Brückenablauf zu kurz, z.T. korrodiert



Tropftülle zu kurz, z.T. zugesinnt