

Fotodokumentation Stand: Sommer - Herbst 2021



Eingang Ecke Glückstraße-Kaiserplatz, zum Erhalt vorgeschlagene Kultur-Litfaßsäule.



Diagonale Wegeverbindung und Spielplatz, Blickrichtung Nord. Es wird erkennbar, daß die gesamte Anlage in die Jahre gekommen ist. Blickrichtung Nordost.



Spielplatz wird kaum genutzt. Wahrscheinliche Ursache: Angebot entspricht nicht mehr aktuellen Anforderungen.

Fotodokumentation Stand: Sommer - Herbst 2021



Die zentrale Wiese wird häufig frequentiert. Alleinstellungsmerkmal in der Südstadt: lichter Schatten unter langjährig eingewachsenen Bäumen. Wie erkennbar ist, wird die Rasenfläche stark genutzt. Blickrichtung Nordost.



Die Bepflanzung entlang der südlichen Platzkante wirkt sehr düster, entsprechend intensiv ist die Missnutzung (Urinieren in die Pflanzflächen). Der wassergebundene Weg ist kaum mehr erkennbar. Es fehlt an optischer Transparenz und Einsehbarkeit.



Die Bänke sind nur spärlich vorhanden und in die Jahre gekommen. (Foto GrfA, M. Botschafter)

Fotodokumentation Stand: Sommer - Herbst 2021



Der Troya Imbiss erfreut sich großer Beliebtheit und ist daher zum Erhalt vorgesehen, Sozialkontrolle während der Öffnungszeiten. Das Angebot an Außenbestuhlungsflächen ist ausbaufähig. Nach Aussage des Pächters können bis zu vier Biertischgarnituren gleichzeitig besetzt werden.



Allerdings ist auch hier das Umfeld durch nicht mehr zeitgemäße Strauchbepflanzung düster, so daß es auch hier häufig zu Verschmutzungen (Fäkalien) kommt. Der Spielplatz ist vom Straßenraum aus nicht einsehbar.



Fläche für öffentliches WC (nebst weiteren Lagerflächen), im Hintergrund der Trafo der Infra. Empfehlung: Kleinarchitekturen zumindest optisch zusammenfassen zur Verbesserung des städtebaulichen Erscheinungsbildes – gemeinsames Dach?

Fotodokumentation Stand: Sommer - Herbst 2021



Trafo der infra Fürth GmbH, rechts im Bild der beschränkt-öffentlich gewidmete Weg entlang Kaiserplatz Nr. 6 bis 8.



Der beschränkt-öffentlich gewidmete Weg entlang Kaiserplatz Nr. 6 bis 8 wirkt eng. Es wurde durch Messungen vor Ort festgestellt, daß der Weg kein ausreichendes Längs- und Quergefälle aufweist. Daher Feuchtigkeitsschäden an Belag und Einfassung. Dies wird vermutlich zusätzlich durch Einsatz von Streusalz beschleunigt. Befestigte Flächen wurden augenscheinlich bereits teilweise erneuert. Blickrichtung Glückstraße. Positiv: großer Kronenschirm langjährig eingewachsener Bäume.

Fotodokumentation Stand: Sommer - Herbst 2021



Der Brunnen inkl. Umfeld wird zum Erhalt vorgesehen, auch wenn das Wasserspiel den Verkehrslärm zu Stoßzeiten nicht über-tönen kann. Blickrichtung Kaiserplatz 1 bis 4.



Der Brunnenplatz ist von der Grünfläche aus nur über einen Weg erreichbar, dieser führt an düsterem Gebüsch vorbei. (Foto GrfA, M. Botschafter)



Nur ein Beispiel für ungenutzte Restflächen. (Foto GrfA, M. Botschafter)

Fotodokumentation Stand: Sommer - Herbst 2021



Wohltuend bestandsprägend: Schnurbaum (*Sophora japonica*) auf der zentralen Rasenfläche. Daher jedenfalls pfleglich zu behandeln. Blickrichtung Waldstraße. (Foto GrfA, M. Botschafter)

Aufgestellt: Fürth 26.10.2021 i.A. Winkler Landschaftsarchitekt