

## 3.23 Am Eschenausteg Skateanlage

### 3.23.1 Fun-Box

Es wurden keine sicherheitstechnischen Abweichungen festgestellt.



### 3.23.2 Table

Es wurden keine sicherheitstechnischen Abweichungen festgestellt.



Berichtsnummer 028-713215425-3 Revision: Seite 54 von 114	Ersteller: Lenker, Martin Erstelldatum: 30.06.2021	Telefon: 089-361965-470 Telefax: 089/361965-799 E-Mail: MARTIN.LENKER@TUVSUD.COM 	TÜV SÜD Product Service GmbH Niederlassung Garching Daimlerstr. 11 85748 Garching Deutschland
---	--	---	---

### 3.23.3 Plattform-Bank

#### b – Weitere Abweichungen

Auf der Lauffläche fehlen Schrauben. Die Schrauben sollten wieder ergänzt werden.

#### hr – Hinweis zur Routineinspektion

Die Unterkonstruktion der Plattform beginnt morsch zu werden. Der Bereich muss regelmäßig beobachtet und gegebenenfalls repariert werden.

#### b – Weitere Abweichungen

Unter der Plattform stehen mehrere spitze Schrauben hervor. Es sollten Schrauben mit korrekter Länge montiert werden.



<p>Berichtsnummer 028-713215425-3 Revision: Seite 55 von 114</p>	<p>Ersteller: Lenker, Martin Erstelldatum: 30.06.2021</p>	<p>Telefon: 089-361965-470 Telefax: 089/361965-799 E-Mail: MARTIN.LENKER@TUVSUD.COM </p>	<p>TÜV SÜD Product Service GmbH Niederlassung Garching Daimlerstr. 11 85748 Garching Deutschland</p>
--	---	---	--