Bild 1: Korrosionsschäden mit Betonabsprengungen



Bild 2: Funktionsloser Schachtdeckel in der Fahrbahnplatte

