

Zirndorfer Brücke

Bild 5: Betonabspregung mit freiliegender, stark korrodierter Bewehrung



Bild 6: Aufgestemmte Hohlstelle mit angerosteten Spannglied-Hüllrohren

