III. Verwaltungsbereich für 19 Klassen

Bandbreite (unterer Wert)	146,00
Bandbreite (oberer Wert)	175,00

Achtung zählt nicht richtig, oberer Bandbreitenwert ist Kappwert!

Flächen in m2 nach den lichten Raummaßen gemäß DIN 277 (Ausgabe 2016)

	Regierung		Bearbeitung Planer						Bearbeitung Regierung		
		Fläche				Bestand	Neubau		Bestand	Neubau	
		146,00				182,02			0,00		
	Raum	146,00	Raum	Geschoss	Raum-Nr	158,02	24,00	Anmerkungen	0,00	0,00	Anmerkungen
Verwaltungsbereich (146qm, 182,02 qm, 0qm)	Schulleiterzimmer	146,00	Schulleiterzimmer	EG	105C	25,2		Die Ebene EG +1 soll für Lehrkörper sein			in Plan Stellvetreter
	Stellvertreter		Stellvertreter	EG	103	23,76					in Plan Schulleitung
	Sekretariat		Sekretariat	EG	104	23,76		Ein Lehrer WC wird hier auch noch unbedingt benötigt, dass von den Schülern abgeschottet ist!			
	Elternsprechzimmer		Elternsprechzimmer	EG	105 B	25,2					
	Verwaltungsräume		Elternsprechzimmer				12,00				
			Kopierraum	EG	106A	12,42					
	SMV		SMV								
	1. Hilfe/Schularzt		1. Hilfe	EG	011	23,92		Raum ist hier benötigt, weil für Sanitätskräfte ebenerdig erreichbar (wichtig für Krankentransporte...)			
	Dienstzimmer Hausmeister		Dienstzimmer Hausmeister	EG	102	23,76		muss bleiben, Überblick, Pausenverkauf, Nähe zu SL			max 16 qm
	Weitere Räume										
			1. Hilfe				12,00	2. 1. Hilferaum im Neubau nötig			Begründung warum ?
	Archiv (ggf. Punkt IV)		Archiv	EG	106 B	12,42*					max 16 qm, in Punkt IV verschieben