

**Michaelis-Kirchweih 2015;
Vor- und Nach-Dokumentation der im Rahmen der Kirchweih beeinträchtigten
Grünflächen**

Anlage
Fotodokumentation

- I. Gemäß Beschluss des Bau- und Werkausschusses vom 15.07.2015 ist der Zustand der Konrad-Adenauer-Anlage und der Willy-Brandt-Anlage kurz vor und nach der Michaelis-Kirchweih zu dokumentieren. Da neben den genannten Anlagen noch weitere Grünflächen zur Kirchweih belegt werden, wurden diese – der Vollständigkeit halber – ebenfalls dokumentiert:

Dokumentation VORHER (17.09.2015 – 10 Uhr)

V1	Henri-Dunant-Straße (Wiese)
	Keine erkennbaren Schäden, Wiese sollte bis spät. 24.09. noch gemäht werden.
V2	Jedermann-Sportfelder
	Keine erkennbaren Schäden, großzügige Freihaltung des Bolzplatzes wird von LA/MVS zugesichert
V3	Dr.-Konrad-Adenauer-Anlage
	Keine erkennbaren Schäden, Grünflächen ohne Fahrspuren
V4	Dr.-Konrad-Adenauer-Anlage (Spielplatz)
	Keine erkennbaren Schäden, Hecke im äußeren Kurvenbereich zur Rudolf-Breitscheid-Straße/ Gustav-Schickedanz-Straße muss alljährlich nachgepflanzt werden (Versorgung Fa. Bauer)
V5	Rudolf-Breitscheid-Straße (zw. Gustav-Schickedanz-Straße und Kirchenstraße)
	Baumscheiben ohne erkennbare Schäden, Baumscheibe i.H. Haus-Nr. 21 muss alljährlich erneuert werden (Stand Nr. 267)
V6	Max-Grundig-Anlage
	Baumscheiben und Rasenflächen ohne erkennbare Schäden, keine Fahrspuren vorhanden, Steinquader i.H. AOK werden durch GrfA – ohne Verrechnung ans LA – bis zur Kirchweih entfernt (spät. 25.09.2015)
V7	Willy-Brandt-Anlage
	Rasenfläche teilweise lückenhaft, keine erkennbaren Fahrspuren, neugepflanzte Robinie verkümmert, Steinquader müssen zur Kirchweih bis spät. 25.09.2015 entfernt werden (Kostenträger LA/MVS),
V8	Nürnberger Straße (zw. Königstraße und Kirchenstraße)
	Pflanzungen in den Baumscheiben teilweise lückenhaft, Baumschutzgitter ohne erkennbare Schäden
V9	Friedrichstraße (zw. Königstraße und Rudolf-Breitscheid-Straße)
	3 Baumschutzgitter an der Kreuzung Moststraße mit erheblichen Anfahrschäden; Baumscheibe vor Haus-Nr. 3 ohne bestehende Pflanzung (wurden durch Schausteller Stand-Nr. 133) alljährlich entfernt, GrfA verzichtete deshalb auf Neuanpflanzung)
V10	Hallplatz
	Rasenflächen ohne erkennbare Schäden, jedoch teilweise lückenhaft, ohne Fahrspuren; Steinquader müssen zur Kirchweih <u>nicht</u> entfernt werden.

Dokumentation NACHHER (21.10.2015 – 13.30 Uhr)

- N1 Henri-Dunant-Straße (Wiese)**
Mehrere deutliche, große Vertiefungen infolge Fahrschäden, - Ausbesserungsarbeiten erforderlich
- N2 Jedermann-Sportfelder**
Mehrere deutliche, große Vertiefungen infolge Fahrschäden – Ausbesserungsarbeiten erforderlich
- N3 Dr.-Konrad-Adenauer-Anlage**
Keine Fahrschäden vorhanden, Oberbodenausgleich nicht erforderlich
Bäume und Pflanzungen i.O. – keine sonstige Schäden
- N4 Dr.-Konrad-Adenauer-Anlage (Spielplatz)**
Keine Schäden vorhanden, keine Nachpflanzung im Heckenbereich notwendig
- N5 Rudolf-Breitscheid-Straße (zw. Gustav-Schickedanz-Straße und Kirchenstraße)**
Allgemein bekannte Beeinträchtigung der Baumscheiben durch überbaute Kirchweihstände;
keine Nachpflanzungen erforderlich – nur Oberboden lockern
- N6 Max-Grundig-Anlage**
Keinerlei Fahrschäden, keine Bodenarbeiten oder Nachpflanzungen notwendig; lediglich
Reinigungsarbeiten und nachschneiden der abgebrochenen Pflanzen, Bäume i.O.
- N7 Willy-Brandt-Anlage**
Keinerlei Fahrschäden, keine Bodenarbeiten oder Nachpflanzungen notwendig; Bäume i.O.
- N8 Nürnberger Straße (zw. Königstraße und Kirchenstraße)**
Baumscheibe ggü. Kirchenstraße durch überbauten Kirchweihstand beeinträchtigt, Boden-
lockerung und Nachpflanzung erforderlich; restliche Baumscheiben und Bäume im Straßenzug
ohne Schäden
- N9 Friedrichstraße (zw. Königstraße und Rudolf-Breitscheid-Straße)**
Allgemein bekannte Beeinträchtigung der Baumscheiben durch überbaute Kirchweihstände;
teilweise Nachpflanzungen (Rosen) erforderlich; Lockern und Auffüllen des Oberbodens der
Baumscheiben (Seite Adenauer-Anlage) zw. Most- und Rudolf-Breitscheid-Straße erforderlich.
- N10 Hallplatz**
Kleine Fahrschäden vorhanden – Ausbesserungsarbeiten erforderlich; Bäume und Pflanzungen
i.O.
- N11 Gustav-Schickedanz-Straße (NH-Hotel)**
Keine Schäden durch überbauten Kirchweihstand festgestellt
- N12 Königstraße (Jüdisches Museum)**
Keine Schäden am Baum bzw. Baumscheibe festgestellt.
- N13 Fürther Freiheit**
Keine Baumschäden festgestellt

Fürth, 30.10.2015
Liegenschaftsamt
i.A.


Hollitzer