

| TOP | | -Ö- |
|-----|--|-----|
|-----|--|-----|

| ı | 1 | V | o' | иl | 2 | ~ | _ |
|---|----|---|-----------|----|---|---|---|
| ı | ١. | V | 'O | rı | а | а | Е |

| | g |
|--------------------|------------------------|
| Gremium | Bau- und Werkausschuss |
| Sitzungsteil | öffentlich |
| Datum | 17.11.2010 |

| | | Citzungotor | | Abstimmungsergebnis | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------------------|-----|------------------|--|
| bisherige Beratungsfolge | Sitzungster einst | einst. | mit Mehrheit | | Ja- | Nein- Stimmen | |
| | | enist. | angen. abgel. Stimmen | Stimmen | | | |
| 1 | Baubeirat | 26.04.10 | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |

Betreff

Sanierung der Berufsschule I

Erhaltung des Seitenmosaiks an der Außenfassade des Filmsaals

Versand der Verdingungsunterlagen

| Zum Schreiben/Zur Vorlage der Verwaltung vom | |
|--|--|
| Anlagen | |

Beschlussvorschlag

Alternative 1:

Der BWA stimmt der Sanierung des Mosaiks zu und erlaubt die Versendung der Verdingungsunterlagen an die aus dem Teilnahmewettbewerb hervorgegangenen qualifizierten fünf Firmen. (Finanzierung der Mehrkosten für das Mosaik anteilig auch aus der Weidenbacher Stiftung.)

Alternative 2:

Der BWA empfiehlt den Verzicht auf das Mosaik aus finanziellen Gründen.

Sachverhalt

Eine Erhaltung des Mosaiks ist ohne umfangreiche Sicherungsmaßnahmen nicht möglich. Gemäß Untersuchung durch den Tragwerksplaner sind die Traganker der Mosaikschale korrodiert, die Mosaik-Putzschale ist großflächig durchfeuchtet und einzelne Mosaiksteine lösen sich bereits aus dem Verband. D. h. das Mosaik muss in jedem Fall abgenommen werden. Auch eine Innendämmung würde an dieser Tatsache nichts ändern.

Das vom Architekten erarbeitete Sanierungskonzept sieht vor:

- Abnahme des Mosaiks

III.

- sichern und aufbereiten der Mosaikteile für den Wiedereinbau auf dem Wärmedämmverbundsystem,
- aufbringen (vollflächig geklebt und verdübelt) des Mosaiks auf das Wärmedämmverbundsystem

Die zusätzlichen Kosten für die Umsetzung des Sanierungskonzeptes belaufen sich gemäß der Kostenschätzung des planenden Architekten auf ca. 140.000,- € einschließlich 19 % MwSt.

In der BvA-Vorlage vom 05.05.2010 wurde neben anderen Vorschlägen Variante 2 für die Instandsetzung der gesamten Außenhülle (inkl. Dach) mit einer Summe von ca. 345.000,- € genannt. Davon sind folgende Beträge abzuziehen:

| Hülle gesamt | 345.000,- € | |
|-----------------|-----------------------|---------------------------|
| ./. Dach | 97.000,- € | |
| ./. Fenster | 42.000,- € | |
| ./. Wandflächen | 66.000,-€ | (2 Seiten und Untersicht) |
| Kosten Mosaik | <u>ca.140.000,-</u> € | , |
| | | |

Spendeneingang bis zum 08.11.2010: 3.655,- €

| Finanzielle Auswirkungen | | | jährliche Folgelast | en |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------------|--------|
| ☐ nein ⊠ ja Gesam | tkosten 136.345,-€ | | nein 🗌 ja | a € |
| Veranschlagung im Haushalt | | | | |
| X nein ja bei Hs | t. B | udget-Nr. | im Vwhh | n Vmhh |
| wenn nein, Deckungsvorschlag: | | | | |
| - | | | | |
| Zustimmung der Käm | Beteiligte Dienststel | len: | | |
| liegt vor: | RA RpA | weitere: | | |
| Beteiligung der Pflegerin/des Pflege | ers erforderlich: | ☐ ja | nein | |
| Falls ja: Pflegerin/Pfleger wurde be | teiligt | □ja | □nein | |
| | | | | |
| | | | | |
| BMPA/SD zur Versendung | mit der Tagesord | nung | | |

| BMPA/SD zur Versendung mit der Tages | sordnung | |
|--------------------------------------|---|--------------------|
| Fürth, 16.11.2010 | | |
| Unterschrift des Referenten | Sachbearbeiter/in: H. Spektor/H. Röder | Tel.: 3413/3400 |