

Fachwerkscheune Poppenreuth
Erläuterungsbericht

Zur Erhaltung der denkmalgeschützten Fachwerkscheune Poppenreuth sollen folgende Maßnahmen ergriffen werden:

Notwendige Maßnahmen im Außenbereich:

Hier insbesondere statische Sicherungsmaßnahmen und Verbesserung der optischen Erscheinung.

- Roden von Büschen und Entfernung eines Baumes, der durch das Wurzelwerk zu Schäden im Fundamentbereich führt
- Ersatzpflanzung für diesen Baum
- Erneuerung und Verstärkung von Fundamenten
- Einbau eines Schottergrabens um das Gebäude
- Statische Sicherung von Mauerwerk
- Instandsetzungsarbeiten an Naturstein- und Ziegelmauerwerk
- Instandsetzungsarbeiten am Holzfachwerk
- Instandsetzung bzw. Erneuerung von Türen und Toren
- Erneuerung / Überarbeitung sämtlicher Putzflächen
- Neuanstrich sämtlicher Putzflächen und Fachwerkhölzer
- Neue Fensterläden
- Dachentwässerung prüfen und nachrüsten
- Flächen vor Zugängen befestigen


Notwendige Maßnahmen im Innenbereich:

Hier insbesondere kleinere Reparaturen der Fußböden.

Auf weitere Maßnahmen wurde mangels eines Nutzungskonzeptes verzichtet.

- Schädlingsbekämpfung
- Restentrümpelung des Gebäudes
- Ausbau von schadhafte Bodenbelägen
- Erneuerung von Bodenbelägen
- Befestigung von Bodenfläche (Ostseite)
- Instandsetzung von Wandoberflächen (Verbandeln Gefachoberflächen)
- Grundausstattung Elektro

Fürth, 05.09.17
GWF/T

i. U. 

-3412

