

Zu TOP 3 - Friedrichstraße

Es besteht Klärungsbedarf, ob hinsichtlich der Einfahrt von LKWs in die Friedrichstraße von Süden kommend eine Beschränkung erfolgen muss, da keine Wendemöglichkeit besteht. Ferner ist die Schleppkurve von Bussen vom Bahnhofplatz kommend, aus der Maxstraße in die Friedrichstraße einbiegend, zu prüfen.

SpA