

Königstr. 86/88 - Rathaus

Austausch der veralteten Paternoster und Trennung des Raumes

Kostenschätzung Paternosteraustausch

1. Demontage der 5 Paternoster im Bestand	5	Stck a	2.500,00 €	12.500,00 €
2. Liefern und Aufstellen 4 neuer Paternoster	4	Stck a	27.000,00 €	108.000,00 €
3. Anpassen der Elektrik für neue Standorte	1	psch	3.500,00 €	3.500,00 €
			Nettosumme	124.000,00 €
			Mwst. 19%	<u>23.560,00 €</u>
			Bruttosumme	<u>147.560,00 €</u>

Kostenschätzung Raumtrennung

4. Aufstellen GK-Wand für Raumtrennung	25	m ²	150,00 €	3.675,00 €
5. Anpassen/Trennen der Beleuchtung	1	psch	3.500,00 €	3.500,00 €
6. Wasser Zu- und Abflussleitung samt Waschbecken	1	psch	3.000,00 €	3.000,00 €
7. Elektrische Ausstattung für zusätzliche Arbeitsplätze	1	psch	4.500,00 €	4.500,00 €
8. Wanddurchbruch samt historisierter Zugangstür	1	psch	8.500,00 €	8.500,00 €
			Nettosumme	23.175,00 €
			Mwst. 19%	<u>4.403,25 €</u>
			Bruttosumme	<u>27.578,25 €</u>

Baukosten Gesamt **175.138,25 €**

Planungskosten 10% **17.513,83 €**

Bauherrenleistung 30% **5.254,15 €**

Gesamtkosten **225.484,47 €**