

Baum-Nr.	Baumart	Baumhöhe (m)	Kronenbreite (m)	Stammumfang (cm)	Baumschutz- verordnung	Anmerkung	Fällung
1	Acer platanoides	8	7	69	ja		Nein
2	Acer platanoides	10	4	61	ja		Nein
3	Acer platanoides	10	9	107	ja	Zwieselriss am Stammfuß	Nein
4	Salix alba	12	10	179	ja	Salix ist im höheren Alter bruchgefährdet	Nein
5	Aesculus hippocastanum	12	10	171	ja	Drehwuchs mit Riss	Ja
6	Salix alba 'Tristis'	18	14	277	ja	massive Astausbrüche, tiefe Höhlungen	Ja
7	Acer platanoides	12	9	99/85	ja		Nein
8	Acer platanoides	10	4	67	ja		Nein
9	Acer platanoides	10	6	60	ja		Ja
10	Catalpa bignonioides	8	7	124	ja	massive Schäden (Höhlungen, Risse, Fäulen)	Ja
11	Acer saccharinum	16	12	192/151/137/121/68	ja		Nein
12	Pinus nigra	14	6	136	ja		Ja
13	Prunus padus	10	7	65	ja		Ja
14	Picea pungens	14	5	156	ja	Verschattet den Garten	Nein
15	Betula pendula	13	8	122	ja	Verschattet den Garten	Ja
16	Pseudotsuga menziesii	12	4	65	ja		Nein
17	Prunus padus	14	10	112	ja		Ja
18	Acer negundo	8	8	96	ja	Höhlung am Stammfuß mit Fäule, Starkastausbuch	Ja
19	Salix alba	12	8	144	ja		Ja
20	Betula pendula	14	12	116/106	ja		Ja
21	Taxus baccata	10	8	69	ja		Ja
22	Pseudotsuga menziesii	12	6	135	ja		Ja
23	Prunus padus	12	10	132/66	ja	1 Stämming abgebrochen, 2 Stämming mit Rissen	Ja
24	Pinus sylvestris	11	5	120	ja		Nein
25	Prunus padus	8	8	70	ja		Ja
26	Salix alba 'Tristis'	16	12	320	ja	massive Starkastausbüche	Ja
27	Salix alba 'Tristis'	16	13	288	ja	massive Starkastausbüche, Pilzbefall, starke Ständerbildung	Ja
28	Picea abies	10	6	80	ja		Ja
29	Betula pendula	14	10	132	ja		Nein
30	Betula pendula	14	8	113	ja	Handschachtung Fundamente Müllhaus, Schutzmaßnahmen bei Straßenbau	Nein
31	Betula pendula	13	10	124	ja		Nein
32	Prunus padus	10	8	85/69	ja	begleitender Zwieselriss	Nein
33	Betula pendula	12	10	98	ja		Nein
34	Prunus padus	8	7	70	ja	Schutzmaßnahmen während Straßenbau	Nein
35	Betula pendula	10	8	88	ja	Astausbüche, einzelnende Krone	Nein
36	Acer saccharinum	16	12	130/124/97/95/71	ja	starker Pilzbefall am Stammfuß, Stämming ausgebrochen	Ja
37	Acer saccharinum	12	10	97	ja	Astungswunden mit Fäule, Schrägstand	Nein
38	Prunus padus	12	7	75	ja		Nein
39	Prunus padus	8	4	60	ja		Nein
40	Prunus padus	14	6	75	ja		Nein
41	Abies alba	12	4	65	ja		Nein
42	Picea abies	11	5	99	ja		Nein
43	Betula pendula	10	6	88	ja	diverse Ausbrüche mit Fäulen	Nein
44	Picea abies	9	5	61	ja		Nein
45	Aesculus hippocastanum	10	5	68	ja		Nein
46	Aesculus hippocastanum	10	5	60	ja		Nein
47	Betula pendula	12	5	67	ja		Nein
48	Betula pendula	16	8	122	ja		Nein
49	Prunus padus	11	8	61	ja		Nein
50	Betula pendula	10	5	72/61	ja		Nein
51	Abies alba	12	6	88	ja	alter Giebelbruch	Ja
52	Betula pendula	14	10	89	ja		Nein
53	Betula pendula	15	11	146	ja		Ja
54	Acer campestre	10	8	52/60/39/30	ja		Ja
55	Pinus nigra	16	10	134	ja		Ja
56	Betula pendula	12	6	87	ja	1 Stämming tot	Ja
57	Acer negundo	9	8	55/51/48	ja	mehrere Fäulen, Pilzbefall	Ja
58	Picea abies	10	6	83	ja		Nein
59	Picea abies	12	7	100	ja		Nein
60	Abies alba	12	6	100	ja		Nein
61	Picea abies	18	12	133	ja		Nein
62	Picea abies	19	11	119	ja		Nein
63	Pseudotsuga menziesii	20	14	168	ja		Nein
64	Abies nordmanniana	8	6	66	ja		Ja
65	Picea omorika	16	8	124	ja	starker Efeubewuchs	Ja
66	Fagus sylvatica f. purpurea	17	14	177	ja		Nein
67	Acer saccharinum	18	14	131/95/92/86/61	ja		Ja
68	Betula pendula	17	13	164	ja		Ja
69	Acer negundo	8	8	88/83	ja	massives Totholz mit Fäule, Schrägstand ("Hafenbaum"), durch Kette gehalten	Ja
70	Betula pendula	17	15	176	ja		Ja
71	Betula pendula	14	8	108	ja		Ja
72	Betula pendula	15	10	126/106/91	ja	Mauer vom Wurzelteller entfernt (freigelegt), Wurzeln gekappt	Ja
73	Betula pendula	16	10	124/103/99	ja		Ja
74	Betula pendula	17	11	154	ja		Ja
75	Betula pendula	15	9	107	ja		Ja
76	Pinus nigra	12	5	83	ja		Ja
77	Pinus nigra	11	4	138	ja	Zwiesel, Efeubewuchs	Ja
78	Pinus nigra	10	4	78	ja		Ja
79	Abies alba	18	9	138	ja		Ja
80	Prunus cerasifera 'nigra'	13	8	98/71/49	ja	Fäule, Pilzbefall, Astausbrüche	Ja
81	Salix caprea	7	7	86	ja	Fäulen, Rindenschäden	Ja