



Eingangsbereich mit Treppenanlagen



Fehlende Abstellmöglichkeit für Fahrräder und Roller



Fehlende Barrierefreiheit Eingang Turnhalle



Nicht funktionierende Entwässerung



Nördliche Schulhoffläche - Fehlender Baumbestand



Südliche Schulhoffläche – Fehlende Spielmöglichkeiten



Fehlende Barrierefreiheit Eingang Schulgebäude



Fehlende Barrierefreiheit Zugang Schulhof Süd

