


Gesimskappendetail / Überbau



Schäden und geplante Maßnahmen:

- Hohlstellen und Betonabplatzungen, z.T. mit freiliegender, korrodierter Bewehrung, an den **Gesimskappen** und undichte Koppelfugen;
Ausbrüche, Risse und offene Fugen in den Gehwegdecken, sowie offene Fugen zwischen den Bordsteinen und dem Beton der Mittelkappen;
Bewuchs in den Vergussfugen / offene Schnittfugen im Gehwegbelag beider Außenkappen
⇒ **Kappenerneuerung**
- Rissbildungen im Brückenbelag**, sowie Anzeichen auf mögliche **Schäden** in der **Brückenabdichtung**
⇒ **Erneuerung Abdichtung / Brückenbelag auf der gesamten Fahrbahn**
- Abwitterungen am Vergussbeton von Geländerpfeilen und stellenweise Anrostungen an Stahlkernen von Geländerpfeilen
⇒ **Erneuerung Geländer inkl. Lichtmasten**
- Abplatzungen an tragenden Betonquerschnitten und Abrostungen an der Bewehrung
⇒ **Betonsanierung**