Bild 1: Sollzustand, so sollten alle Spannglieder aussehen

Bild 2: Istzustand, Spanndrähte aus Verankerung gelöst, Schadensstelle 1

Bild 3: Istzustand, Spanndrähte aus Verankerung gelöst, Schadensstelle 2



Bild 4: Ausschnitt aus Konstruktionszeichnung mit Darstellung der Koppelstelle (Verbindungsstelle der Spannglieder)



Bild 5: Ausschnitt aus Konstruktionszeichnung mit Darstellung der Lage der Spannglieder im Längsträger. Die Schädigungen wurden an der Nr. 40 festgestellt.